

武汉美联·奥林匹克花园学校“四期”项目 地下车库“1.12”一般高坠事故调查报告

一、事故基本情况

2018年1月12日17:40左右,位于武汉市东西湖区金银潭大道以北、机场路以东的武汉美联地产有限公司建设的美联·奥林匹克花园九年一贯制学校项目工程现场在进行地下室电缆安装作业时,1名工人不慎坠落死亡(死者李世伟,男,51岁,湖北潜江人)。事故造成直接经济损失约72万元。

二、事故责任认定

经调查认定,美联·奥林匹克花园学校“四期”项目地下车库“1.12”一般高坠事故是一起因施工人员操作不慎、安全防护措施不到位,现场安全管理缺位而导致的生产安全责任事故。

三、对事故责任单位及有关人员的处理意见

依据有关法律、法规和规定,对事故有关责任单位和人员处理如下:

(一)武汉精业机电设备工程有限公司

1、李世伟,专变安装作业人员,安全意识淡薄,高处作业施工过程中既没有佩戴安全帽也没有使用安全带,自己在下桥架踩人字梯的过程中不慎一脚踏空,导致其从桥架上坠落时头部着地而亡,对事故的发生负有直接责任,鉴于其已经死亡,故免于追究其责任。

2、石泳,专变安装单位项目经理,项目安全生产管理制度

落实到位，明和李世伟未开展岗前安全教育培训就安排其直接上岗，对公司及项目的安全生产管理制度落实流于形式；对李世伟未佩戴安全帽和安全带的行为没有及时发现并予以制止，对事故的发生负责任，建议武汉精业机电设备工程有限公司按照企业内部有关管理规定对其进行处理，并将处理结果报区城乡建设局。

3、刘刚，专变安装单位项目安全员。对施工作业人员安全教育培训不够，对李世伟未佩戴安全帽和安全带的行为没有及时发现并予以制止，对事故的发生负有责任，建议武汉精业机电设备工程有限公司按照企业内部有关管理规定对其进行处理，并将处理结果报区城乡建设局。

4、对于武汉精业机电设备工程有限公司法定代表人、项目经理、专职安全员，建议由区城乡建设局对其进行约谈，并将约谈记录报区安监局。武汉精业机电设备工程有限公司要认真汲取此次事故教训，完善施工现场安全生产管理制度，加强施工作业人员的安全教育培训，并将整改措施报区城乡建设局。

5、依据《安全生产法》有关规定，建议由区安监局对武汉精业机电设备工程有限公司给予行政处罚。

（二）武汉美联地产有限公司

1、周浩，项目负责人，对专变施工缺乏有效的安全管理，致使该专业安装单位作业人员对现场的安全生产管理制度不能较好的落实执行，对事故发生负有责任，建议武汉美联地产有限公司按照企业内部有关管理规定对其进行处理，并将处

理结果报区城乡建设局。

2、李飒，项目安全负责人，施工过程中未开展有效的安全检查，对施工过程中存在的违规违章行为未及时发现并予以制止，对事故发生负有责任，建议武汉美联地产有限公司按照企业内部有关管理规定对其进行处理，并将处理结果报区城乡建设局。

3、对于武汉美联地产有限公司项目负责人及现场安全负责人，建议由区城乡建设局对其进行约谈，并将约谈记录报区安监局。同时武汉美联地产有限公司要认真汲取本次事故教训，完善施工现场安全生产管理制度，并将整改措施报区城乡建设局。

四、事故防范及整改措施

(一)相关单位要充分认识安全生产工作的重要性，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”方针。正确处理安全与发展、安全与进度的关系，坚决打击违法建设、违规施工、违法分包及违章违规作业的行为。

(二)武汉美联地产有限公司要严格落实建设单位对建设工程安全负总责的规定；要完善安全检查制度，强化各项安全管理措施，督促施工、监理等单位严格落实安全责任，切实加强施工现场安全管理。

(三)武汉精业机电设备工程有限公司要严格履行安全隐患排查职责，要加强日常巡查和安全管理，对存在的各类安全生产隐患要及时进行整改；要强化施工人员的安全教育培训工作，严禁违章指挥、违规操作和违反劳动纪律的“三违”行为发

生。

东西湖区“1.12”事故调查组

2018 年 2 月 11 日