

东西湖区国土(地质、非煤矿山)安全生产专业委员会

关于印发《东西湖区 2025 年度地质灾害防治方案》的通知

各相关单位:

经报区人民政府同意,现将《东西湖区 2025 年度地质灾害防治方案》印发给你们,请各相关部门和单位结合实际贯彻落实,切实做好我区地质灾害防治工作。

区国土(地质、非煤矿山)安全生产专业委员会办公室
区自然资源和城乡建设局(代)

2025 年 9 月 1 日



东西湖区 2025 年度地质灾害防治方案

为全面贯彻落实武汉市自然资源和城乡建设局关于 2025 年度地质灾害防治工作部署，切实做好全区地质灾害防治工作，最大限度防范化解地质灾害风险，努力减少或避免灾害损失，全力提升地质灾害防治能力，切实保障人民群众生命财产安全。依据《地质灾害防治条例》（国务院令 2 第 394 号）、《武汉市地质灾害防治和地质环境保护条例》和《2025 年度湖北省地质灾害防治方案》和《武汉市 2025 年度地质灾害防治方案》等有关文件要求，按照省、市、区各级党委和政府关于地质灾害防治相关工作部署，在总结 2024 年全区地质灾害防治工作经验教训基础上，结合我区工作实际，特制定本方案。

一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实习近平总书记“两个坚持、三个转变”等防灾减灾救灾系列重要论述和精神，坚持“以人民为中心”的发展思想，坚持人民至上、生命至上。围绕中央、省、市和区关于防灾减灾救灾工作总体部署，强化年度地质灾害形势分析研判，统筹发展和安全，全面做好我区各项地质灾害防治工作，严防“群死群伤”事件发生，切实保障人民群众生命财产安全。

二、2024 年地质灾害防治概况

2024 年全区共发生突发灾（险）情 9 起，类型包括不稳定斜坡、地面塌陷、路面沉降、河湖塌岸等，主要位于走马岭街、金银湖街、吴家山街、柏泉街、径河街和长青街等 6 个街道。经调查和研判，9 起灾（险）情中有 4 处为地质灾害，其他 5 处不属

于地质灾害，主要因人类工程建设活动引起，发生的灾险情均未造成人员伤亡和财产损失。

三、地质灾害趋势预测

（一）雨情水情趋势

根据前期形势及综合气象、水文条件分析预测，2025 年全区气候水文年景整体偏差，主汛期旱重于涝，区域性、阶段性洪涝干旱灾害风险较大。2025 年汛期（6-8 月）降雨总体偏少，但 6 月下旬至 7 月中旬有降雨集中期，要谨防极端强对流天气引发的短时强降雨。梅雨期过后，可能出现阶段性高温少雨天气。

（二）地质灾害趋势预测

根据地质灾害基本情况与特点，结合我区地质环境条件、雨情水情趋势及人类工程活动等因素，综合分析预测 2025 年全区地质灾害趋势为：以小型滑坡、崩塌地质灾害为主，发生时间将主要集中在 6 月-8 月，主要风险区域为金银湖街（河湖区域）、走马岭街（河湖沟渠区域）、柏泉街和吴家山街等山体边坡分布区域。同时，建房切坡、修路切坡、桩基施工、基坑施工、抽排地下水等人类工程活动引发地质灾害需高度关注。

四、地质灾害防治重点

（一）重点防范期

根据我区历年地质灾害统计分析，降水是诱发地质灾害的主要因素。每年 5 月-9 月是全区地质灾害的重点防范期，特别是暴雨期、连日降雨、短时强降雨时段，以及雨后 2-3 天，需要重点关注。5 月 1 日至 10 月 15 日为汛期，6 月至 8 月梅雨期、主汛期的短时强降雨和连阴雨是地质灾害易发期、高发期和重点防范

期。同时地质灾害易发区的工程建设活动全生命周期均为重点防范时段。

（二）重点防范区域

坚持点面结合防治，探索地质灾害“隐患点+风险区”双控体系建设，在空间上做到不留死角、不留盲区，实现隐患防治范围全覆盖。

1. 隐患点（详见附件1）

经对已发生过灾情或存在明显险情的点位进行排查，2025 年全区共确定地质灾害隐患点 5 处，分布于金银湖街、柏泉街、吴家山街、辛沟镇街，其中：

（1）市级地质灾害隐患点。确定纳入 2025 年度市级地质灾害隐患点 1 处。该处隐患点位于金银湖街万科高尔夫小区金银湖沿岸，该段岸坡和人行栈道向湖内一侧存在滑移弯曲变形，且人行栈道地面存在开裂变形。该隐患点在 2024 年度安排使用中央增发国债专项资金进行了工程治理，目前正在实施 1 个水文年的效果监测。

（2）区级地质灾害隐患点。确定纳入 2025 年度区级地质灾害隐患点 4 处，其中：

①柏泉街架子山北侧不稳定斜坡。该处隐患点位于柏泉街长真山庄院内，边坡相对高差 14-18m，坡体横宽约 160m，坡面呈近直立状，2024 年发生垮塌坡面堆积岩土体方量约 80m³。

②吴家山街雷达山南侧不稳定斜坡。该处隐患点位于杏园社区吴西村，边坡整体高度约 9-12m，横宽约 50m，2023-2024 年期间吴家山街对雷达山南坡二段实施了工程治理，坡上目前仍有留

存的历史切坡建房住户。

③吴家山街雷达山北侧不稳定斜坡。该处隐患点边坡整体高度约 5-10m，横宽约 90m，局部坡体裸露，坡面土石欠稳定。

④东西湖区 G107 国道(K1296+310~410 段、K1298+210~270 段)西侧不稳定斜坡。该处隐患点边坡整体高度约 5-8m，横宽合计约 170m，2025 年 6 月发生垮塌坡面堆积岩土体方量约 1500m³，目前该坡体正在进行应急治理中。

2. 风险区域

结合我区实际情况，重点防范交通沿线、在建工程周边（包括地下施工地段）、湖岸岸坡、山体边坡、矿泉水开采区等人类工程活动区域，在强降水、抽排水等因素叠加影响下易引发地面塌陷、崩塌、滑坡、地面沉降等情况。

五、地质灾害防治工作要求

（一）提高政治站位，落实防灾责任

各街道办事处和政府职能部门进一步提高政治站位，全面贯彻落实习近平总书记关于防灾减灾救灾系列重要指示批示精神，坚持“人民至上、生命至上”的发展理念，把人民生命财产安全放在首位。杜绝经验主义和麻痹思想，牢固树立全年全天候防灾意识，强化传统认为的“非汛期”，特别是雨雪冰冻天气和气温骤变期间的地质灾害风险防范意识和底线思维。坚持系统观念，进一步深化网格化管理，稳步推进“隐患点+风险区”双控管理，坚持地质灾害防治“属地管理、分级负责”，强化政府负责、部门协作、各负其责、齐抓共管的工作格局。要以工程建设领域和人口密集区地质灾害风险防控为重点，落实各部门地质灾害防治责

任，避免因防范工作不到位发生“群死群伤”事故。

（二）巩固防灾基础，夯实基层力量

各相关单位要继续深入推进地质灾害防治“四位一体”网格化管理工作，遴选、补齐、配强群测群防员队伍，充分发挥群测群防体系作用，坚持运用好“巡、测、整、让”四字诀，重点聚焦居民区、学校、医院、敬老院、商场、游乐场等人口密集区及旅游景区、交通干线、工程建设活动区等可能造成“群死群伤”的重要区域。坚持专业技术队伍对口支撑，加强对全区地质灾害风险和应急处置等工作的技术支撑指导。将地质灾害的成因、预防措施、应对方集等内容纳入宣传教育体系，提高宣传内容的全面性和针对性。在广泛开展“屋场式、院会式”避险演练和培训基础上，创新使用新媒体、网络平台、AR等现代手段，开展长期性、持续性与形式多样的宣传活动，增强宣传的吸引力和互动性，提高公众特别是基层群众对极端天气及人类工程活动影响等方面的防灾减灾意识和能力。

（三）加强研判排查，合力管控风险

强化本部门本行业地质灾害隐患风险研判排查工作，推动专业技术力量下沉一线，重点聚焦居民区、学校、医院、敬老院、商场、游乐场等人口密集区及旅游景区交通干线、工程建设活动区等可能造成“群死群伤”的重要区域。坚持多部门常态化会商研判机制，及时组织对雨情、汛情、险情、灾情、舆情等会商评估，加强信息互联互通，根据地质灾害风险预警情况，按照《湖北省地质灾害防范规程》要求及时进行地质灾害防范处置，确保风险防范响应及时、调度有序组织规范，有效提高地质灾害防范

能力。在全面总结地质灾害隐患排查整治专项行动的基础上，继续统筹行政、技术、社会等各方力量，加强排查，进一步建立健全常态化隐患排查整治工作机制。发改、教育、民政、交通运输、水务、文化和旅游、住房和城乡建设等部门要按照职能职责，落实“谁引发、谁治理”的要求，做好本行业本领域地质灾害防治工作。

（四）夯实日常工作，提升防灾水平

强化隐患点动态管理的技术指导、检查督办，做好隐患点核定动态管理工作，对纳入地质灾害数据库的隐患点开展抽查复核，对已实施工程治理、避险搬迁的隐患点经复核、评估后，按有关工作流程适时调整其风险等级或予以核销。密切关注雨雪冰冻等极端天气，紧盯短时强降雨、极端降雨、持续性降雨、夜间降雨和旱涝急转等情形，坚持雨前排查、雨中巡查、雨后复查，加强风险预判、及时掌握重大隐患动态变化，做到灾情险情早发现、早报告、早处置。严格执行汛期政务值班与地质灾害值班“24小时”双值班值守、调度抽查和信息报送制度，全面落实直达基层一线的“唤醒”“叫应”机制，形成预警响应闭环管理。加强值班值守和信息报送，妥善处置重大灾险情，尽最大努力保障人民群众生命财产安全。

（五）强化预警建设，健全监测体系

持续深化“点面结合”和“人防+技防”风险监测预警体系建设，健全专业监测预警网络、气象风险预警与“四位一体”网格化管理体系的有机结合，持续推进“专群结合”的发展。加强已建专业监测设备的运行维护，强化对监测数据的综合分析和异

常信息的研判处置，不断提高信息化防灾水平。针对已完成治理工程，强化工程效果监测，监督工程防护有效性。

（六）推进项目实施，加强绩效考评

高标准推进中央及省级财政补助项目、增发国债地质灾害防治项目建设，加强项目过程管理，强化项目实施协调，细化项目实施计划 and 建设时序安排，落实项目“建档立卡”清单化管理制度，严格落实项目法人责任制、招标投标制、合同管理制、工程监理制、质量责任制、绩效管理制度等。加强项目监管指导，加强项目质量、进度和安全控制管理，充分利用信息化手段，高效、安全、规范地推动全区地质灾害防治项目建设，保障增发国债地质灾害综合防治体系建设等项目高标准完成。加强国债项目和中央、省级地质灾害防治项目监督管理和绩效考评，切实发挥工程效能和资金效益。

附件：1.东西湖区 2025 年度地质灾害隐患点基本情况汇总表

2. 东西湖区 2025 年度地质灾害工程治理重点隐患点一览表

附件 1:

东西湖区 2025 年度地质灾害隐患点基本情况表

序号	隐患点名称	地理位置	威胁对象	险情等级	防治建议	隐患点防治单位
市级管理地质灾害隐患点						
1	金银湖街万科高尔夫社区湖岸滑坡	武汉市东西湖区金银湖街万科高尔夫小区南门金银湖岸	停车场车辆及附近活动人员	中型	巡查监测+工程治理	金银湖街道办事处
区级管理地质灾害隐患点						
2	柏泉街架子山北侧边坡崩塌	武汉市东西湖区柏泉街环路长真山庄内	长真山庄住户及附近活动人员	小型	巡查监测	柏泉街道办事处
3	吴家山街雷达山南坡不稳定斜坡	武汉市东西湖区吴家山街杏园社区吴西村 106-107 号屋后	坡前住户	小型	巡查监测+工程治理	吴家山街道办事处
4	吴家山街雷达山北侧不稳定斜坡	武汉市东西湖区吴家山街吴家山村 95 号雷达山北侧	停车场车辆及坡前活动人员	小型	巡查监测	吴家山街道办事处
5	东西湖区 G107 国道 (K1296+310~410 段、K1298+210~270 段) 西侧不稳定斜坡	东西湖区 G107 国道 (K1296+310~410 段、K1298+210~270 段)	G107 过往车辆及行人、北一干渠	小型	巡查监测+工程治理	区交通局、水务局、服投公司

附件 2:

东西湖区 2025 年度地质灾害工程治理重点隐患点一览表

序号	隐患点名称	威胁对象	防治措施	治理工程建设单位
I	金银湖街万科高尔夫社区湖岸滑坡	停车场车辆及附近活动人员	工程治理、巡查监测	武汉市东西湖区自然资源和城乡建设局